

函館線 上幌向駅ホームタンクからの灯油流出について

1. 発生概況

- (1) 発見日時 2019年4月16日(火) 17時30分頃
- (2) 発生場所 上幌向駅(住所:岩見沢市上幌向町南1条4丁目)
- (3) 概要 給油作業をしていた灯油業者より、漏油している可能性があるとの連絡を受けた当社社員が、消防等関係機関に連絡したうえで現地を確認したところ、駅に設置しているホームタンクの灯油配管の接続金物付近から漏油しているのを発見しました。

その後、付近を流れる利根別川の管理者より河川に油分が流出しているとの報告を受け、調査を進めたところホームタンクから漏油した灯油が土中に浸透し、直近にある雨水管の経路に沿って河川の樋門に到達していることが判明しました。

すでに樋門及び流出経路上のマンホールについては、関係機関のご協力により吸油シートによる流出防止措置をとっていただきました。

2. 原因

灯油配管の配管接続金物が緩み、そこから漏油したものと推定しています。

3. 流出量

約230ℓ(推定)



漏油箇所



利根別川への流出経路