

平成21年12月29日  
北海道旅客鉄道株式会社

## 根室線 富良野駅構内における列車と排雪モーターカーとの衝突について

1. 発生日時 平成21年12月28日(月) 21時40分頃
2. 発生場所 根室線 富良野駅構内  
(住所: 富良野市日の出町1番30号)
3. 概況 12月28日21時40分頃、根室線 富良野駅構内において、除雪作業を行っていた排雪モーターカーが、5番線除雪のため、2番線からポイント44号を通過し、滝川方へ進出しようとした際、滝川20時36分発新得行き快速列車が、富良野駅構内に時速40kmで進入し、排雪モーターカーに衝突しました。
4. 原因 詳細調査中
5. 付記 (1)当日の作業は、根室線 富良野～上落合間における除雪作業です。  
(2)当日の降雪量は、降り始めから20cm程度です。  
(3)当該列車には12名のお客様が乗車されており、そのうち9名が負傷されましたが、いずれも軽傷でした。また、排雪モーターカーには社員3名が乗務していましたが、3名とも軽傷でした。  
(4)本日、国土交通省運輸安全委員会による現地立ち入り調査が予定されています。  
(5)本日、始発から列車の運転を見合わせ、滝川～新得間のバス代行を行っております。
6. 輸送への影響
  - 12月28日分
    - ・列車運休 4本 (影響人員: 約70名)
  - 12月29日分
    - ・列車運休 17本 (影響人員: 約530名)