


平成23年6月6日

室蘭線 長和駅構内で発生した車両故障について

1. 発生日時 平成23年6月6日(月) 8時33分頃
2. 発生場所 室蘭線 長和駅構内
(住所:伊達市長和町131番地3)
3. 列車 特急気5002D列車
(札幌駅発 函館駅行き 特急スーパー北斗2号 7両編成)
4. 概況
本列車、運転士は長和駅場内信号機付近で運転台のモニタに「排気温高2」(排気温度が高いことを示すランプ)が点灯したため、常用ブレーキにて長和駅に停止した。
停止後、車掌が車外を確認したところ、3号車(キロ282-4号)の床下から発煙を認め、運転士へ連絡した。
運転士は、3号車へ行き車両点検を行ったところ、床下から白煙があがっていることを確認した。運転士と車掌で打合せ、列車すべてのエンジンを止めたところ白煙は収まった。
またお客様は後続の5004D(特急北斗4号)に乗り換えていただいた。
5. 原因
エンジンまたはエンジン付属部品の故障と思われるも、詳細は調査中。
6. その他
(1)本列車は、283系気動車7両編成であり、定員343名、乗車130名、乗務員5名(運転士1名、車掌1名、客室乗務員3名)が乗車していた。
(2)6月6日に仕業検査を実施したが、異常はなかった。
7. 輸送影響
列車運休 特急スーパー北斗2号 長和~函館間
遅れ 特急北斗4号 36分遅れ


5002D 室蘭本線長和駅構内における白煙事象について




3号車 キハ282-4号 床下機器配置

キハ282-4 検修履歴

要部検査	平成22年 7月 7日
交検検査	平成23年 3月22日
仕業検査	平成23年 6月 6日



No. 2機関 正面図



排気管カバー 下部

表示灯・モニター画面「排気温高」発生時の表示状態

モニター画面状態

「排気温高」表示灯 赤色点灯状態

