

平成27年2月16日

「流氷特急オホーツクの風」使用車両の変更について

札幌～網走間を運行する「流氷特急オホーツクの風」で使用する「ノースレインボー車両」に、雪害による電気系統機器の不具合が発生し、修繕が必要なため、2月17日は使用する車両を変更して運転します。

これに伴い、車両設備が変更となるため、「ラウンジカー（3号車）」は連結しないほか、一部座席の変更が発生いたします。

また、運転時刻に遅れが発生する場合がありますので、あらかじめご了承くださいませようお願いいたします。

ご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしますことをお詫び申し上げます。

◆使用車両が変更となる日 平成27年2月17日（火）

変更前の車両（ノースレインボー車両5両）



| | | | | |
|-----|-----|--------|-----|-----|
| | | 3号車 | | |
| 1号車 | 2号車 | 指定席 | 4号車 | 5号車 |
| 指定席 | 指定席 | ラウンジカー | 自由席 | 指定席 |



使用車両（キハ183系特急車両4両）



| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 |
| 指定席 | 指定席 | 指定席 | 自由席 |

客室乗務員による車内販売を実施いたします。