





2024年10月9日

## 苗穂工場の施設内において石綿含有物が確認された事象について

- 1 判明日 2024年9月30日（月）
- 2 場所 苗穂工場（札幌市東区北5条東13丁目）
- 3 概況 9月25日、苗穂工場の施設内（第一部品検修場）において石綿らしきものが発見され、分析の結果、9月30日に石綿の含有が認められました。これは蒸気管保温材が剥離したものと推定しています。なお、当該施設内には石綿の飛散が無いことを確認済みです。  
このような蒸気管保温材が剥離した状態は、苗穂工場内の他の施設内にもみられることから、現在操業を停止し一斉点検を行っております。
- 4 原因 調査中
- 5 その他 現在、列車の運行等への影響はございませんが、一斉点検の結果により、今後列車の運行等に影響が生じる場合につきましては、別途お知らせいたします。
6. 参考





左：施設内蒸気管保温材の位置、右：保温材の剥離状態