

2023年2月7日

## 札幌駅改札内コンコース天井からの漏水について


2月6日(月)8時35分頃、札幌駅の天井から改札内コンコースに漏水が発生しました。現地を確認したところ、天井内に敷設されている給水管が凍結により破損し、水が漏れ、コンコースに流出したことによるものと判明しました。

8時50分にバルブを閉め止水し、コンコース及びエレベーターピット内の水を処理したのち天井の復旧を行い、12時7分に処置を終了しております。


お客様にご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

なお、本事象でお客様のけがはありません。また、列車運行への影響はありません。

[住 所] 北海道札幌市北区北6条西4丁目



漏水発生時の様子



今回破損した給水管