

平成29年12月26日

除雪車両の先頭に連結している除雪装置が脱輪した事象について

本日(12月26日)11時45分頃、宗谷線 南稚内駅構内(稚内市緑1丁目)において、除雪作業を行っていた除雪車両の先頭に連結している除雪装置が踏切通過時に脱輪したことが判明しました。

原因は調査中ですが、踏切通過時に雪氷等に乗っ上がり、除雪車両の先頭に連結している除雪装置が脱輪したものと推定しています。


なお、乗務員に怪我はありません。



【 除雪装置 + DE15 + 除雪装置 】



【脱輪した現地の状況】



【 現地平面略図 】