

平成23年5月27日

「流山温泉」浴室内意匠用木材の落下事故について

当社直営の温浴施設「流山温泉（亀田郡七飯町字東大沼294番1）」において、平成23年5月26日、浴室内天井付近の意匠用木材が営業時間中に落下するという事故が発生いたしました。事故当時は3名のお客様が入浴中でしたが、幸い、けが人はありませんでした。

お客様に多大なるご迷惑をおかけし、施設管理責任者として深くお詫び申し上げます。今後このような事故が発生しないよう、安全保持のあり方について改めて徹底してまいります。

1. 施設概要

施設名称：「流山温泉」

住 所：北海道亀田郡七飯町字東大沼294番1

営業時間：11：00～20：00

2. 事故概況

- (1)発生 平成23年5月26日（木） 18：30頃
- (2)場所 流山温泉男子浴室内
- (3)事象 浴室内天井付近の意匠用木材（径50cm・長さ3m）が落下。
当時、男子浴室では3名のお客様が入浴中。けが人はなし。

3. 事故原因

木材が落下しないよう、つるし金具を取り付けておりましたが、その金具付近の木材が腐食してしまったためです。

建設から10年が経過し、木材の腐食が進んでおりました。

4. 対策等

安全を最優先に、浴室内の意匠用木材については全撤去を行います。

浴室内は勿論、施設全体の安全点検を徹底した後、営業を再開いたします。