列車退行時に通常の速度で運転した事象について

お客様の安全を最優先に取り組みを進めている中、列車退行時に通常の速度で運転した 事象を発生させました。ご利用のお客様にご迷惑、ご心配をおかけしたことを深くお詫び 申し上げます。

- 1. 発生日時 平成27年2月3日(火) 18時17分頃
- 2. 発生区間 花咲線 厚岸駅〜糸魚沢(いといざわ)駅間 住所 厚岸駅:厚岸郡厚岸町宮園1丁目6番地 糸魚沢駅:厚岸郡厚岸町糸魚沢1番地
- 3. 列 車 釧路 16時19分発 根室行き普通列車(1両編成)

4. 概 況

昨日(2月3日)17時30分頃、花咲線 糸魚沢駅構内において、7分遅れで運転中の釧路 16時19分発 根室行き 普通列車に車両不具合(ブレーキ圧力を表示するメーターの不具合)が発生しました。点検を行いましたが、事象が解消されないため、厚岸側の運転席を使用して厚岸駅まで戻りました。

運転士はその際、本来は15km/h以下の速度で運転を行うべきところ、通常の速度(最高速度:約80km/h)で運転しました。

本列車が退行運転を行った際、8名のお客様がご乗車になっていましたが、お客様にけがはなく、運転士にもけがはありませんでした。また、途中の駅間に踏切は無く、厚岸駅構内の踏切は係員が操作を行って正常に動作しており、ただちにお客様の危険につながるような事象ではありませんでした。

なお、ご乗車のお客様については、厚岸駅で別車両にお乗り換えいただいております。

5. 原 因

運転士が、退行運転時に通常の速度で運転できると思い込んだためです。

6. 今後の対応

全運転士に対し同様な事象を発生させることがないよう指導を徹底してまいります。