

平成 27 年 4 月 9 日

稲積公園駅における錆片の剥離について

本日 5 時頃、函館線稲積公園駅において、錆片が高架下に落下しているのを駅社員が発見しました。

関係社員が現地を確認したところ、高架駅に使用している部材の一部（ホームフェンス枠）が腐食し、錆片が剥離したものであることが判明しました。

その後、当該高架駅のホームフェンス枠の点検を実施し、安全であることを確認しています。
なお、この落下物によるけが人はいません。

[住 所] 札幌市手稲区富丘 1 条 4 丁目 5 番 4 号
※落下高さ 約 5m

[落 下 物] 錆片の個数 : 17 個
錆片の大きさ : 最大 約 19cm × 約 10cm × 厚さ 0.2cm
錆片の重量 : 最大 約 30g



落下箇所全景



落下した錆片