

平成27年4月22日

函館線 銭函駅ホームの雨樋ホース締結用ボルト脱落について

1. 発生日時 平成27年4月22日(水) 15時55分頃
2. 発生箇所 函館線 銭函駅下り(札幌方面)ホーム
3. 概要 本日、15時55分頃、銭函駅下りホーム上でお客様が脱落しているボルトを発見し、銭函駅社員へ連絡しました。
駅社員から連絡を受けた関係社員が調査したところ、ホームの柱と雨樋ホースを締結しているボルトが老朽化により脱落したものと判明しました。
その後、関係社員が点検したところ、他のボルトについては脱落の恐れがないことを確認しました。
なお、この事象によるけが人はいません。

【場所】 小樽市銭函2丁目2番5号

【落下物】 鉄製ボルト 長さ 約60mm 直径 約6mm 重さ 約10g
高さ ホーム面から約1.4m



【下りホーム全景】



【雨樋ホース】



【ボルトが外れた締結用バンド】



【脱落したボルト】