

平成 27 年 6 月 10 日

鉄道高架橋からのコンクリート片の剥落について

本日 17 時 10 分頃、高架下の駐車場を管理している社員から、札沼線 新琴似～太平間の高架下にコンクリート片が落ちている旨の連絡が当社にありました。

連絡を受けた当社の社員が現地を確認したところ、コンクリート片は高架橋側面の一部が剥落したものであることが判明しました。

その後、当該高架橋の緊急点検を実施し、剥落の恐れがないことを確認しています。

なお、この剥落物によるけが人はいません。

[住 所] 札幌市北区新琴似 11 条 2 丁目
札沼線 新琴似～太平間の鉄道高架橋下
※落下高さ 約 7m

[剥 落 物] コンクリート片の個数 : 2 個
コンクリート片の大きさ : 最大 約 52cm × 約 18cm × 約 10cm
コンクリート片の重量 : 最大 約 4.5kg



【写真1 剥落箇所】



【写真2 剥落したコンクリート片】