

平成27年8月1日

石北線 上川駅～遠軽駅間における路盤流出について

本日（8/1）4時07分頃、石北線 下白滝駅～丸瀬布駅間において保線社員が路盤流出を発見し、関係箇所連絡しました。

その後、当該箇所を管理している土木社員が確認したところ、線路沿線からの流水により数十メートルにわたり盛土路盤が流出していることが判明しました。

当該箇所の災害が大規模であるため、復旧には相当の時間を要する見込みです。

今後調査を行い、復旧の見込みが立った段階で改めて運行計画をお知らせ致します。

これに伴い、当面の間 上川駅～遠軽駅間の全列車は運休となります。

