

平成 29 年 4 月 13 日

## 駅乗換こ線橋からの外壁材の落下について

本日 9 時 28 分頃、室蘭線 白老駅において、お客様から線路に看板のようなものが落ちていたとの連絡が当駅にありました。

当社社員が現地を確認したところ、駅乗換こ線橋の外壁材(セラミックボード)の一部が線路と線路の間に落下したものであることが判明しました。

本日、当該こ線橋の緊急点検を行い、その他に落下の恐れが無いことを確認しております。  
なお、この落下物によるけが人はいません。

原因は、本日の強風のため、外壁材が落下したものと推定しています。

[住 所] 北海道白老郡白老町東町 1 丁目  
※落下高さ 約 6 m

[落 下 物] 外壁材の枚数 : 1 枚  
外壁材の大きさ : 約 90cm × 約 160cm × 約 0.6cm  
外壁材の重量 : 約 10kg



落下箇所



落下部拡大

落下箇所 (全景)