

平成 29 年 5 月 10 日

鉄道高架橋からのコンクリート片の落下について

本日 16 時 28 分頃、千歳線新札幌駅構内の高架下を巡回中の当社グループ会社社員より、コンクリート片が落ちているとの連絡がありました。

当社社員が現地を確認したところ、コンクリート片は高架橋の下面から落下したものであることが判明しました。

その後、当社社員による当該箇所の緊急点検及び処置を実施し、他に落下する恐れがないことを確認しています。

なお、この落下物によるけが人はいません。

[住 所] 北海道札幌市厚別区厚別中央 2 条 5 丁目
※落下高さ 約 6.9m

[落 下 物] コンクリート片の個数 : 15 個
コンクリート片の大きさ : 最大 約 5cm × 約 3cm × 約 1cm
コンクリート片の重量 : 最大 約 15g



写真1 落下箇所



写真2 落下したコンクリート片