

平成29年8月2日

鉄道橋から木片が落下した事象について

本日15時57分頃、函館線 厚別駅構内の厚別川橋りょう下の遊歩道に木片が落ちているとの連絡が当社にありました。

当社社員が現地を確認したところ、木片は橋りょうの橋マクラギ下に設置している木製パッキン（橋マクラギと橋桁の間の高さを調整する部材）の一部が落下したものであることが判明しました。

その後、当社社員による当該箇所の緊急点検及び処置を実施し、他に落下する恐れがないことを確認しています。

なお、この落下物によるけが人はいません。

[住 所] 北海道札幌市白石区川下1条9丁目

※落下高さ 約3.4m

[落下物] 木片の個数 : 1個

木片の大きさ : 約20cm × 約60cm × 約5cm

木片の重量 : 約2kg



写真1 落下箇所



写真2 落下した木片