

2020年3月17日

3月10日の降雨による被害状況と一部区間の運転再開について

3月10日からの低気圧通過に伴う降雨と気温上昇の影響により、釧網線・花咲線において、線路冠水・土砂流入・路盤流出等の災害が発生しました。

花咲線の一部区間において、安全確認が完了し運転再開の見通しが立ちましたことから以下のとおりお知らせします。

なお、上記以外の区間については、現在も水が引いていない箇所があり、被災箇所の復旧作業・安全確認には時間を要することから、現時点での全区間の運転再開は少なくとも1箇月以上と想定しております。

運転再開につきましては改めてお知らせします。

1. 運転再開区間

花咲線 釧路～厚岸 間 3月18日(水) 下り 釧路 20:35 発 厚岸行き普通列車から
上り 厚岸 22:08 発 釧路行き普通列車から



花咲線 門静駅構内の線路冠水箇所の状況

2. 運転見合わせ区間

釧網線 釧路～知床斜里 間

※知床斜里～網走間は、車両の運用の都合上、一部の列車のみ運転しています。

花咲線 厚岸～根室 間

※いずれの区間も現時点では代行輸送は行っていません。



釧網線 茅沼～塘路間の線路冠水箇所の被災状況



花咲線 厚岸～糸魚沢間の線路冠水箇所の被災状況