

2021 年 3 月 1 日

JR 北海道旭川支社

駅乗換こ線橋からの窓ガラスの落下について

本日 10 時 40 分頃、列車に添乗していた当社社員が宗谷線 音威子府駅の線路上に窓枠のフレームのようなものが落ちているものを発見しました。

その後、詳細に現地を確認したところ、駅乗換こ線橋の窓ガラスが線路内に落下したものであることが判明しました。

当該こ線橋を点検した結果、窓枠のフレームやガイドレールに異常は確認されておりません。なお、その他に落下の恐れがないことも確認しています。

また、この落下物によるけが人はいません。

〔住 所〕 北海道 中川郡音威子府村 字音威子府 609 番地

※落下高さ 約 5.8m

〔落 下 物〕 窓ガラスの枚数 : 1 枚

窓ガラスの大きさ : 570mm × 850mm × 約 16mm

窓ガラスの重量 : 約 2.8kg

