

2021年3月17日

札幌駅構内にて広告物（ポスターパネル）が落下した件について

■発生日時 2021年3月17日（水） 16時30分頃

■発生場所 札幌駅構内 3・4番ホームへ至るエスカレーター（下り側）の側面壁

■落 下 物 広告物（ポスターパネル）

- ・ 大きさ：縦125cm×横145cm×厚さ3mm（B0判）
- ・ 重 さ：1.4kg
- ・ 発泡スチロール製

■概 況

- ・ エスカレーターの側面壁に接着されていた広告物が壁からはがれ、エスカレーター内に落下しました。


居合わせた駅係員が落下直後に広告物を確保しました。駅内監視カメラ映像を確認したところ、落下時にエスカレーター及び下部通路にお客様はいらっしゃいませんでした。

怪我をされた方はいません。

- ・ 当該広告物は、3月9日より掲出していたものです。

広告物は側面壁に業務用両面テープにて接着していました。落下した原因については、施工時の接着が不十分であったことが考えられますが、詳細は調査中です。

札幌駅構内にて同様に掲出しているポスターパネルについては、点検し安全を確認しております。



現地写真（点線部の場所からはがれました）

※広告主様への配慮のため広告物を色塗りにしております