

2022年1月9日
JR北海道旭川支社

駅乗換こ線橋からの窓ガラスの落下について

本日16時10分頃、除雪をしていた当社社員が石北線 愛別駅のホーム上に窓枠のようなものがあるのを発見しました。

その後、詳細に現地を確認したところ、線路上にガラスが飛散しており、当該駅の乗換こ線橋の窓枠が落下したものであることが判明しました。

当該こ線橋を点検した結果、窓枠のフレームやガイドレールに異常は確認されておりません。また、その他に落下の恐れが無いことも確認しています。

また、この落下物によるけが人はいません。

[住 所] 北海道 上川郡愛別町東町
※落下高さ 約6.7m

[落 下 物] 窓ガラスの枚数 : 1枚
窓ガラスの大きさ : 660mm × 770mm × 25mm
窓ガラスの重量 : 約4.2kg

