



2025年5月2日

美唄駅ホームの案内表示の落下について

本日9時57分頃、美唄駅1番ホームのエレベータ案内表示が落下していることを駅社員が発見しました。

この落下物によるけが人はいません。

なお、美唄駅においては、同様の掲示物について点検を行い、他に落下の恐れがないことを確認しています。

【住 所】北海道美唄市東1条南2丁目3番1号

【落下物】案内表示の枚数 : 1枚
案内表示の掲出高さ : ホームから約2.2m
案内表示の大きさ : 約400mm × 約450mm × 約70mm
案内表示の重量 : 約5kg

(落下箇所) ※赤枠の位置から落下



(落下物)

