

NEWS RELEASE



2026年1月16日

駅構内の除雪作業におけるルール違反について

駅で冬期間雇用している列車見張員が作業開始打合せ前に除雪作業をさせたこと、及び見張業務に専念せず作業を実施したことが判明いたしました。

1 函館線 奈井江駅における事象

○発生場所 函館線 奈井江駅（住所：北海道空知郡奈井江町本町2区）

(1) 列車見張員が作業開始打合せ前に除雪作業をさせた事象（3件）

○発生日時 2025年12月28日（日）8時35分頃及び16時40分頃

2026年1月5日（月）8時35分頃

列車見張員は、転てつ器の除雪作業を実施する際、本来、輸送指令と作業開始の打合せを行った後に、除雪作業員に作業開始を指示すべきところ、打合せの前に、転てつ器付近の除雪作業を行うよう指示をしました。

(2) 列車見張員が見張業務に専念せず作業した事象（2件）

○発生日時 2025年12月2日（火）9時44分頃

転てつ器の可動部に雪が入らないように設置するゴムラバーを釘で取り付ける際、列車見張員は、本来、見張業務に専念すべきところ、釘を数本打つ作業を行いました。

○発生日時 2025年12月16日（火）8時49分頃

除雪作業の際、列車見張員は、転てつ器付近のレールに設置されている電気融雪器が外れているのを認めたため、本来、見張業務に専念すべきところ、電気融雪器を付け直す作業を行いました。

2 宗谷線 美深駅において列車見張員が見張業務に専念せず作業した事象（詳細調査中）

○発生場所 宗谷線 美深駅（住所：北海道中川郡美深町開運町1番地1）

○発生日時 2026年1月14日（水）10時52分頃

除雪作業の際、列車見張員は、本来、見張業務に専念すべきところ、除雪作業を行いました。

3 対策

- 全駅に対して当該事象について情報共有するとともに、各駅で作業実態を確認し、ルールを守った作業を実施するよう指導しました。
- ウェアラブルカメラの映像を活用することで、ルール違反を早期に発見し、触車事故などの重大事故を未然に防ぐための指導・対策に結び付けていきます。