



2026 年 1 月 28 日

## 苗穂駅駅名看板から雪庇が落下した事象について

1 月 2 6 日 (月) 1 4 時 0 0 分頃、苗穂駅北口において、駅舎・自由通路昇降棟の外壁にある当社所有の駅名看板に堆積していた雪庇が落下したことで、お客様 1 名が怪我をする事象が発生しました。

1. 発生日時：2 0 2 6 年 1 月 2 6 日 (月) 1 4 時 0 0 分頃
2. 発生場所：苗穂駅北口付近 (札幌市東区北 5 東 11 丁目)
3. 落 下 物：雪庇 (幅 6 0 0 mm×高さ 1 0 0 mm×厚さ 1 0 0 mm 重さ 9 0 0 g 程度と推定)
4. そ の 他：
  - ・ 1 月 2 6 日事象発生後に、苗穂駅北口の駅名看板上に残っていた雪庇の除去を実施するとともに、同様の駅名看板がある苗穂駅南口等に落下の可能性がある雪庇がないことを確認しています。
  - ・ お怪我をされたお客様につきましては、当日はそのまま帰宅されましたが、翌 1 月 2 7 日にご自身で病院を受診されております。




現地位置図

(国土地理院の「地理院地図 全国最新写真」に事象発生箇所を追記)



駅舎・自由通路昇降棟全景(本事象発生後に撮影)



駅名看板拡大(本事象発生後に撮影)