



2026年2月5日
JR北海道函館支社

森駅乗換二線橋排水管の転倒について

昨日14時35分頃、函館線 森駅において、乗換二線橋の排水管がホーム上に転倒しているのを運転士が発見しました。

この転倒した排水管によるけが人はいません。

なお、駅構内の排水管の点検を行い、他に転倒・落下の恐れがないことを確認しています。

[住所] 北海道茅部郡森町字本町6-2（森駅）

[転倒した排水管] 材質：塩化ビニール製

大きさ：270cm×太さ9cm

重量：約6.3kg（氷を含むと約20kgと推定）

