



2026年2月10日
JR北海道 旭川支社

宗谷線 美深・天塩川温泉（豊清水信号場）間 4線踏切における 踏切しゃ断桿1本が降下しなかった事象について

1. 発生日時 2026年2月10日（火） 8時35分頃
2. 発生場所 宗谷線 美深・天塩川温泉（豊清水信号場）間 4線踏切（美深町字紋穂内108番地）
3. 関係列車 名寄 7時53分発 幌延行き 普通列車 キハ54系1両

4. 概況

2月10日8時35分頃、宗谷線 美深・天塩川温泉（豊清水信号場）間4線踏切において、名寄7時53分発 幌延行き 普通列車乗務員が当該踏切のしゃ断桿1本が降下していなかったことに気づき、当該列車は踏切を通り過ぎて停止しました。

現地調査の結果、当該の踏切しゃ断機に異音が認められたことから踏切しゃ断機の取替を実施し、当該踏切は復旧しております。

5. 原因

踏切しゃ断機が故障したためと推定していますが、詳細については調査中です。

6. 付記

- (1) 当該踏切は第一種踏切（警報機2台・しゃ断機4台）で、幅員5.9m・踏切長9.4mです。
- (2) 事象発生時、当該踏切の警報機は鳴動しており、他しゃ断桿3本は正常に降下していました。
- (3) お客様及び運転士の怪我はございません。