



2026 年 8 月 28 日

室蘭線 有珠～長和駅間 回送列車の脱線について

1. 発生日時 2026 年 8 月 27 日（木） 22 時 30 分頃
2. 発生場所 室蘭線 有珠～長和駅間 49K 付近（長万部駅起点）
※回送列車は新エントモトンネル内 49k200m 付近で停止
3. 関係列車 回 9021D （洞爺発・札幌行）
4. 列車編成 キハ 261 系 6 両編成
5. 脱線車両 先頭 1 両目
6. 概 況 8 月 27 日、室蘭線 有珠～長和駅間において、回送列車が大雨の影響により新エントモトンネル手前で土砂とともに線路に流入した倒木と衝撃して停止しました。車両を点検したところ、先頭車両の 1 軸目の車輪が進行右側に脱線していることを確認しました。この事故によるけが人はいません。原因は調査中です。現在のところ、復旧の見込みはたっておりません。
※なお、当該区間を最後に走行した列車は、貨物列車（95 列車）で、19 時 18 分頃に走行し、異常はありませんでした。
7. 運休列車 8 月 28 日分
 - ・特急北斗 函館～札幌 全列車運休
 - ・普通列車 長万部～伊達紋別 終日運休
 - ・普通列車 伊達紋別～東室蘭 一部運休
8. 会社コメント
この度は、ご利用のお客様に大変なご不便、ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。早期の復旧を目指して作業を進めるとともに、すみやかな原因究明と再発防止に努めて参ります。

発生場所




函館方面




出典: 国土地理院ウェブサイト(一部加筆)

倒木・土砂流入の状況



降雨により線路脇の斜面が崩れ、土砂とともに
樹木が線路内に流入

脱線の状況



先頭車両の1軸目の状況



先頭車両の状況

