



2026 年 8 月 28 日

室蘭線 静狩～小幌駅間で発生した 路盤流出および土砂流入等による列車への影響について

1. 概 況 8 月 27 日 20 時 33 分頃、警察から線路沿いで土砂崩れがあると連絡を受けた長万部駅社員が現地を確認したところ、室蘭線静狩～小幌駅間で路盤流出を認めました。その後、降雨に伴う線路点検を行っていた工務社員がその他箇所も詳細に調査したところ、複数の箇所で土砂流入や線路冠水が発生していることを確認しました。

復旧作業については既に開始しておりますが、災害箇所によってはアクセス道路が無いため、作業に時間を要することが見込まれます。現時点で少なくとも 9 月 2 日までの運転見合わせを想定しておりますが、被災状況の全容および復旧の見込みが判明次第、改めてお知らせします。

2. 被災状況 別紙 1 8 月 28 日時点で判明している被災状況について

3. 運転状況

【運転見合わせ】

- ・室蘭線 長万部～伊達紋別駅間 終日

【運休列車】 42 本／日

〈特急列車 22 本〉

- ・札幌発 函館行き 特急北斗 全列車運休
- ・函館発 札幌行き 特急北斗 全列車運休

〈普通列車 20 本〉

- ・長万部～伊達紋別間 全列車運休
- ・伊達紋別～苫小牧間 一部列車運休

4. 影響人員 約 5,000 人／日（8 月 29 日以降）

5. 代行輸送 2026 年 8 月 30 日（日）から実施しますが、詳細は改めてお知らせします。



別紙1-2 被災状況

【被災箇所①】道床流出
静狩～小幌（下り線）
12k150m～160m



【被災箇所②】土砂流入
静狩～小幌（下り線）
12k173m～181m




【被災箇所⑦】土砂流入
静狩～小幌（下り線）
15k377m～407m



【被災箇所⑧】線路冠水
静狩～小幌（下り線）
15k410m付近～



【被災箇所⑩】土砂流入
静狩～小幌（下り線）
17k390m付近



【被災箇所③】路盤流出
静狩～小幌（上り線）
12k143m～156m



【被災箇所④】橋りょう閉塞
静狩～小幌（上り線）
12k623m付近



【被災箇所⑤】土砂流入
静狩～小幌（上り線）
15k370m付近



【被災箇所⑥】土砂流入
静狩～小幌（上り線）
15k475m付近



【被災箇所⑨】土砂流入
静狩～小幌（上り線）
16k481m付近