NEWS RELEASE

２０２６年１１月　８日

根室線 新富士駅乗換こ線橋の外壁の落下について

１１月７日（土）１９時３５分頃、根室線新富士駅の乗換こ線橋の外壁の一部が落下していることを、釧路 19 時 30 分発新得行き普通列車の運転士が発見しました。

その後、落下した箇所周辺の外壁について点検を行い、他に落下のおそれがないことを確認しています。

なお、この脱落物によるけが人はいません。

【住　所】　北海道釧路市新富士町３丁目

【脱落物】　外壁

枚数　　：　１枚（10 個程度に割れていた）

材質　　：　フレキシブル板

※セメントにパルプやガラス繊維などの補強繊維を混ぜ高圧プレス機で板状に成形したもの

大きさ　：　最大(縦)約９０cm ×（横)約９５cm ×（厚さ)約６mm

総重量　：　約７ｋｇ（うち最大のもの　約３kg）

高さ　　：　レール面から約５m

【原　因】　強風によるものと推定しています。

【再発防止】　今後、検討してまいります。



写真１　発見時



写真２　点検・処置後