

2022年12月15日

除雪用ホイールローダーと列車が接触した事象について

本日6時03分頃、函館線 豊沼駅構内において除雪用ホイールローダーと列車（ライラック2号）が接触する事象が発生しました。

接触したホイールローダーについては、当社発注工事にて使用されている機械であり、駅前広場の除雪を主として実施しています。なお、ホイールローダーは、豊沼駅前広場の除雪作業を行っており、線路の近くで作業をしていた経緯については現在調査中です。


接触した列車は、損傷が大きく当社社員による点検が必要なことから、お客様についてはバスにお乗り換え頂きました。

その後、警察による現場検証、当社社員による車両点検及び処置を実施しています。

[住 所] 北海道砂川市東3条南19丁目1

[接触した除雪用重機械] ホイールローダー

[接触した列車] ライラック2号（旭川駅発：5時18分 札幌駅着：6時43分 乗客27名）



図－1 発生位置図



図－2 接触した列車



図－3 接触した除雪用ホイールローダー