

平成 27 年 3 月 18 日

ホーム屋根に使用している部材の一部が落下した事象について

本日 8 時 18 分頃、石北線網走駅において、ホーム屋根に使用している部材の一部（鉄片）がホーム上に落下しているのを駅社員が発見しました。

現地を確認したところ、ホーム屋根に使用している部材の一部（鉄片）が腐食（錆）のため落下したものと推定しました。

その後、建築社員が当該駅のホーム屋根を点検し、安全であることを確認しています。

なお、この落下物によるけが人はいません。

[場 所] 北海道網走市新町 2 丁目 2 番 12 号
石北線 網走駅構内 1 番ホーム

[落 下 物] 鉄片：大きさ 幅 2cm × 長さ 30cm × 厚さ 0.2cm 重さ 約 70g



鉄片が落下したホーム屋根



落下箇所



落下した鉄片