

平成27年12月23日

鉄道高架橋からのモルタル片の剥落について

本日18時30分頃、高架下の用地管理会社の社員から、千歳線 新札幌駅構内の高架下にモルタル片が落ちている旨の連絡が当社にありました。

連絡を受けた当社の社員が現地を確認したところ、モルタル片は高架橋側面の一部が剥落したものであることが判明しました。

その後、当該高架橋の緊急点検を実施し、剥落の恐れがないことを確認しています。

なお、この剥落物によるけが人はいません。

[住 所] 札幌市厚別区厚別中央2条5丁目
(千歳線 新札幌駅構内 鉄道高架橋下)
※落下高さ 約8m

[剥 落 物] モルタル片の個数 : 約60個
モルタル片の大きさ : 最大 約13cm×8cm×0.8cm
モルタル片の重量 : 最大 約100g



【写真1 剥落箇所】



【写真2 剥落したモルタル片】