

平成 28 年 10 月 30 日

## 鉄道高架橋における補修用モルタル片の剥落について

本日 8 時 10 分頃、函館線 札幌～苗穂間の高架下駐車場の利用者から、駐車していた車の上にモルタル片が落ちていたとの連絡が当社にありました。

連絡を受けた当社の社員が現地を確認したところ、モルタル片は高架橋の補修のために施工した補修用のモルタルの一部が剥落したものであることが判明しました。

その後、当該箇所点検を実施し、安全であることを確認しています。

なお、この剥落物によるけが人はいません。

[住 所] 札幌市中央区北 4 条東 6 丁目

※落下高さ 約 3 m

[剥 落 物] モルタル片の個数 : 7 個

モルタル片の大きさ : 最大 約 9cm × 約 5cm × 約 1cm

モルタル片の重量 : 最大 約 60g



写真 1 剥落箇所全景



写真 2 剥落箇所詳細