

平成 29 年 5 月 11 日

スノーシェルターに使用している部材の一部が落下した事象について

本日 13 時 51 分頃、石勝線オサワ信号場構内のスノーシェルター内で作業を行っていた当社社員が線路内に鋼材が落下しているのを発見しました。

現地を確認したところ、鋼材はスノーシェルターに使用している部材の一部が落下したものであることが判明しました。

その後、当社社員による当該箇所の点検を実施し、他に落下する恐れがないことを確認しています。

なお、この落下物によるけが人はいません。

[住 所] 北海道勇払郡むかわ町穂別長和 525 番地
※落下高さ 約 7 m

[落下物] 鋼材 : 60mm × 60mm × 3mm L=約 0.6m
重量 : 約 1.8kg



写真 1 落下箇所



写真 2 落下した鋼材