

平成28年11月4日

釧路駅前における案内看板の電球落下について

1. 発生日時 平成28年11月4日(金) 12時05分頃

2. 発生箇所 釧路駅 駅レンタカー前 歩道付近


3. 概要 当日、12時05分頃、釧路駅の駅レンタカー前で当社のグループ会社社員が、電球が落下したのを発見しました。
連絡を受けた設備所社員が調査したところ、電球のソケット部分から外れて落下したものです。
その後、設備所社員が当該案内看板を点検し、他の電球についてはすべて取りはずすとともに案内看板自体に落下のおそれはないことを確認しました。
なお、この事象によるけが人はおりません。

[場 所] 釧路市北大通り14丁目5番地

[落下物] 電球 直径 10.0 cm 長さ 10.0 cm(ソケット除く) 重さ 57g



落下した電球の取付位置



落下したものと同種の電球
※赤点線位置でソケット部分から外れて落下